


Norconsult 

Gassverkstomta Ålesund

Oppryddning i tjæreforurenset grunn ved Ålesund gassverk



Bakgrunn for oppdraget

RENERE
FJORD
ÅLESUND


[HJEM](#) [NYHETER](#) [HVA SKAL GJØRES?](#) [KONTAKT](#)

🔍 Søk





Forurensningsmyndighetene har utarbeidet fylkesvise tiltaksplaner for opprydding i forurenset sjøbunn, Aspevågen er et av de områdene som er prioritert for opprydding.

Bakgrunn for oppdraget



Lokalitetsbeskrivelse og historikk








Oppdraget


- ▶ Utgraving nord for veg
 - ▶ Kort til fjell (ca 1m)
 - ▶ Få/ingen kabler i grunnen
 - ▶ Kostnadseffektivt med masseutskifting



Graveplan



Revidert graveplan



Utgraving - tjæreforurensede masser



Utgraving - tjæreforurensede masser



Utgraving - tjæreforurensede masser



Utgraving - tank





Vann






Vann



Luft



Luft



Andre aktører

- ▶ Kommune
- ▶ Byggeier
- ▶ Leietakere i bygget
- ▶ Presse
- ▶ Publikum
- ▶ Bedriftshelsetjenesten
- ▶ Kommunelegen

Ferdigstilling

- ▶ Utgravde masser
 - ▶ Etablert barriere langs veien for å hindre rekontaminering av tilbakefylte rene masser
 - ▶ Utside av tjæretank ble tømt og støpt igjen
-
- ▶ Fortsettelse – stor andel tjæreforurensede masser er fjernet. Det ligger fortsatt igjen masser igjen i området, blant annet under veibane.

Norconsult 